

# SIMAS SABINAS




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

## MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| FECHA:                               | JUEVES 31 DE AGOSTO 2023                  |
| LABORATORIO                          | SEMANA N° 35                              |
| ESTADO:                              | COAHUILA                                  |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS                                   |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS                                   |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | POZOS FLORES MAGON 1 Y 2 POZO EL MEZQUITE |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                   | CLORO LIBRE RESIDUAL EN P.P.M. |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | 8:37              | FCO. I. MADERO CON HIDALGO #125 COL. CENTRO | 1.0                            |
| 2              | 8:50              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA           | 0.5                            |
| 3              | 9:00              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS            | 0.5                            |
| 4              | 9:21              | RAUL LOPEZ SANCHEZ COL. COAHUILA            | 1.0                            |

ATENTAMENTE

  
ÁREA TÉCNICA

c.c.p. LIC. CLAUDIA MARIA GARZA RIBARREN. -- GERENTE GENERAL  
c.c.p. -- Coordinadora de Área Técnica







SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA



# MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 31 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 35                       |
| SEMANA     | DEL 27 AGOSTO AL 03 SEPT |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |


| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                 | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | 9:21              | RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA     | 27°51'27.95"N 101°08'23.35"O |                   | 1.0               |
| 3              | 9:00              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS          | 27°50'54.03"N 101°07'43.04"O |                   | 0.5               |
| 2              | 8:50              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARADIA         | 27°50'27.38"N 101°00'49.88"O |                   | 0.5               |
| 1              | 8:37              | FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO | 27°51'12.66"N 101°07'27.21"O |                   | 1.0               |

OBSERVACIONES:


ÁREA TÉCNICA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | AGUJITA       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 31 AGOSTO 2023      |
| SEMANA NO. | 35                         |
| SEMANA     | 27 AGOSTO AL 02 SEPT. 2023 |

|                |                   |                             |                              |                   |                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                   | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
| 1              | 10:50             | BLVD. DAVILA MONCADA #580 A | 27°53'52.44"N 101°09'45.27"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:

AREA TÉCNICA

ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

## MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 31 DE AGOSTO 2023        |
| SEMANA NO. | 35                              |
| SEMANA     | DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPT. |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | CLOETE        |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                         | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 11:11             | CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2 | 27°55'23.61"N 101°10'32.33"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:

ÁREA TÉCNICA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

## MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 31 DE AGOSTO 2023   |
| SEMANA NO. | 35                         |
| SEMANA     | 27 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE |

FIRMA DEL USUARIO

CL LIBRE p.p.m

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DOMICILIO

N° HORA


|   |       |                                              |                              |     |  |
|---|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|--|
| 1 | 11:27 | LOMA ALTA # 210                              | 27°53'20.38"N 101°08'34.97"O | 1.0 |  |
| 2 | 11:45 | CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA                 | 27°51'43.97"N 101°06'25.07"O | 1.0 |  |
| 3 | 12:23 | NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ          | 27°51'20.74"N 101°06'35.64"O | 1.0 |  |
| 4 | 12:42 | ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO | 27°51'02.65"N 101°05'15.94"O | 1.0 |  |
| 5 | 12:59 | RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT               | 27°50'26.59"N 101°06'18.62"O | 1.0 |  |
| 6 | 12:10 | GUERRERO # 917 COL. REYNERA                  | 27°51'46.12"N 101°07'13.90"O | 1.0 |  |

OBSERVACIONES:

ÁREA TÉCNICA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

## MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| FECHA:      | MARTES 22 DE AGOSTO 2023 |
| LABORATORIO | SEMANA N°34              |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA                                  |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS                                   |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS                                   |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | POZOS FLORES MAGON 1 Y 2 POZO EL MEZQUITE |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                   | CLORO LIBRE RESIDUAL EN P.P.M. |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | 10:50             | FCO. I. MADERO CON HIDALGO #125 COL. CENTRO | 0.5                            |
| 2              | 10:13             | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA           | 0.5                            |
| 3              | 10:21             | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS            | 0.5                            |
| 4              | 10:42             | RAUL LOPEZ SANCHEZ COL. COAHUILA            | 0.5                            |


A T E N T A M E N T E

  
AREA TECNICA

c.c.p. LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN. – GERENTE GENERAL  
c.c.p. Coordinador de Área Técnica







MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| FECHA:     | 22 DE AGOSTO DEL 2023  |
| SEMANA NO. | 34                     |
| SEMANA     | DEL 20 AL 26 DE AGOSTO |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                 | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | 10:42             | RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA     | 27°51'27.95"N 101°08'23.35"O | 0.5               |                   |
| 3              | 10:21             | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS          | 27°50'54.03"N 101°07'43.04"O | 0.5               |                   |
| 2              | 10:13             | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA         | 27°50'27.38"N 101°06'49.88"O | 0.5               |                   |
| 1              | 10:50             | FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO | 27°51'12.66"N 101°07'27.21"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA


  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | MARTES 22 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 34                       |
| SEMANA     | DEL 20 AL 26 DE AGOSTO   |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | AGUJITA       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |


| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                   | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 8:15              | RLVD. DAVILA MONCADA #580 A | 27°53'52.44"N 101°09'45.27"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

AREA TECNICA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | CLOETE        |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |




MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| FECHA:     | MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023 |
| SEMANA NO. | 34                           |
| SEMANA     | DEL 20 AL 26 DE AGOSTO       |


| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                         | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 8:36              | CALLE RENITO JUAREZ S/N BARRIO #2 | 27°55'23.61"N 101°10'32.33"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

  
AREA TECNICA


SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |



|            |                        |
|------------|------------------------|
| FECHA:     | 22 DE AGOSTO DEL 2023  |
| SEMANA NO. | 34                     |
| SEMANA     | DEL 20 AL 26 DE AGOSTO |

N° HORA DOMICILIO UBICACIÓN GEOGRAFICA CL LIBRE p.p.m FIRMA DEL USUARIO

|   |       |                                              |                              |     |  |
|---|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|--|
| 1 | 8:51  | LOMA ALTA # 210                              | 27°53'20.38"N 101°08'34.97"O | 0.5 |  |
| 2 | 9:00  | CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA                 | 27°51'43.97"N 101°06'25.07"O | 0.5 |  |
| 3 | 9:20  | NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ          | 27°51'20.74"N 101°06'35.64"O | 0.5 |  |
| 4 | 9:30  | ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO | 27°51'02.65"N 101°05'15.94"O | 0.5 |  |
| 5 | 9:42  | RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT               | 27°50'26.59"N 101°06'18.62"O | 0.5 |  |
| 6 | 10:00 | GUERRERO # 917 COL. REYNERA                  | 27°51'46.12"N 101°07'13.90"O | 0.5 |  |

OBSERVACIONES:

AREA TECNICA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

## MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO


|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| FECHA:      | MARTES 15 DE AGOSTO 2023 |
| LABORATORIO | SEMANA N°33              |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| ESTADO:                                   | COAHUILA |
| MUNICIPIO:                                | SABINAS  |
| LOCALIDAD:                                | SABINAS  |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:      |          |
| POZOS FLORES MAGON 1 Y 2 POZO EL MEZQUITE |          |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                   | CLORO LIBRE RESIDUAL EN P.P.M. |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | 9:35              | FCO. I. MADERO CON HIDALGO #125 COL. CENTRO | 0.5                            |
| 2              | 9:46              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA           | 0.5                            |
| 3              | 9:55              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS            | 1.0                            |
| 4              | 10:06             | RAUL LOPEZ SANCHEZ COL. COAHUILA            | 0.5                            |

# ATENTAMENTE

COORDINACION DE CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA SIMAS SABINAS

  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS


c.c.p. LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN. - GERENTE GENERAL  
c.c.p.- Coordinador de Área Técnica







MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | MARTES 15 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 33                       |
| SEMANA     | DEL 13 AL 19 DE AGOSTO   |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                 | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | 10:06             | RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA     | 27°51'27.95"N 101°08'23.35"O | 0.5               |                   |
| 3              | 9:55              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS          | 27°50'54.03"N 101°07'43.04"O | 1.0               |                   |
| 2              | 9:46              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA         | 27°50'27.38"N 101°06'49.88"O | 0.5               |                   |
| 1              | 9:35              | FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO | 27°51'12.66"N 101°07'27.21"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA




LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS


CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | AGUJITA       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | MARTES 15 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 33                       |
| SEMANA     | DEL 13 AL 19 DE AGOSTO   |

|                |                   |                             |                              |                   |                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                   | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
| 1              | 10:30             | BLVD. DAVILA MONCADA #580 A | 27°53'52.44"N 101°09'45.27"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS


CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | CLOETE        |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | MARTES 15 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 33                       |
| SEMANA     | DEL 13 AL 19 DE AGOSTO   |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                         | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 10:51             | CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2 | 27°55'23.61"N 101°10'32.33"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA


  
P.A.

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS

CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA



SABINAS

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | MARTES 15 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 33                       |
| SEMANA     | DEL 13 AL 19 DE AGOSTO   |

| N° | HORA  | DOMICILIO                                    | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----|-------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 11:10 | LOMA ALTA # 210                              | 27°53'20.38"N 101°08'34.97"O | 1.0            |                   |
| 2  | 11:25 | CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA                 | 27°51'43.97"N 101°06'25.07"O | 1.0            |                   |
| 3  | 11:43 | NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ          | 27°51'20.74"N 101°06'35.64"O | 1.0            |                   |
| 4  | 12:17 | ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO | 27°51'02.65"N 101°05'15.94"O | 1.0            |                   |
| 5  | 12:39 | RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT               | 27°50'26.59"N 101°06'18.62"O | 1.0            |                   |
| 6  | 11:35 | GUERRERO # 917 COL. REYNERA                  | 27°51'46.12"N 101°07'13.90"O | 1.0            |                   |


OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

**MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO**


|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| FECHA:      | JUEVES 10 DE AGOSTO 2023 |
| LABORATORIO | SEMANA N°32              |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA                                  |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS                                   |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS                                   |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | POZOS FLORES MAGON 1 Y 2 POZO EL MEZQUITE |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                   | COLOR LIBRE RESIDUAL EN P.P.M. |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | 9:25              | FCO. I. MADERO CON HIDALGO #125 COL. CENTRO | 0.5                            |
| 2              | 9:10              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA           | 1.0                            |
| 3              | 8:50              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS            | 0.5                            |
| 4              | 9:00              | RAUL LOPEZ SANCHEZ COL. COAHUILA            | 0.5                            |

**A T E N T A M E N T E**

COORDINACION DE CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA SIMAS SABINAS

  
P.A.

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS


c.c.p. LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN. – GERENTE GENERAL  
c.c.p.- Coordinador de Área Técnica



GOBIERNO MUNICIPAL  
2022-2024







MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 10 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 32                       |
| SEMANA     | DEL 06 AL 12 AGOSTO      |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                 | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | 9:00              | RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA     | 27°51'27.95"N 101°08'23.35"O | 0.5               |                   |
| 3              | 8:50              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS          | 27°50'54.03"N 101°07'43.04"O | 1.0               |                   |
| 2              | 9:10              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA         | 27°50'27.38"N 101°06'49.88"O | 0.5               |                   |
| 1              | 9:25              | FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO | 27°51'12.66"N 101°07'27.21"O | 0.5               |                   |


OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | CLOETE        |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 10 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 32                       |
| SEMANA     | DEL 06 AL 12 AGOSTO      |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                         | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 10:30             | CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2 | 27°55'23.61"N 101°10'32.33"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | AGUJITA       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| FECHA:     | JUVES 10 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 32                      |
| SEMANA     | DEL 06 AL 12 AGOSTO     |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                   | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 10:56             | BLVD. DAVILA MONCADA #580 A | 27°53'52.44"N 101°09'45.27"O | 1.0               |                   |

OBSERVACIONES:


*[Signature]* P.A.

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS

CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| FECHA:     | JUEVES 10 DE AGOSTO 2023 |
| SEMANA NO. | 32                       |
| SEMANA     | DEL 06 AL 12 AGOSTO      |

| N° | HORA | DOMICILIO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | CL LIBRE p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----|------|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
|----|------|-----------|----------------------|----------------|-------------------|

|   |       |                                              |                              |     |  |
|---|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|--|
| 1 | 11:15 | LOMA ALTA # 210                              | 27°53'20.38"N 101°08'34.97"O | 1.0 |  |
| 2 | 11:28 | CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA                 | 27°51'43.97"N 101°06'25.07"O | 1.0 |  |
| 3 | 12:00 | NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ          | 27°51'20.74"N 101°06'35.64"O | 1.0 |  |
| 4 | 12:18 | ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO | 27°51'02.65"N 101°05'15.94"O | 1.0 |  |
| 5 | 12:45 | RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT               | 27°50'26.59"N 101°06'18.62"O | 1.0 |  |
| 6 | 11:43 | GUERRERO # 917 COL. REYNERA                  | 27°51'46.12"N 101°07'13.90"O | 1.0 |  |


OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

**MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>FECHA:</b>      | MARTES 01 DE AGOSTO 2023 |
| <b>LABORATORIO</b> | SEMANA N°31              |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>ESTADO:</b>                              | COAHUILA |
| <b>MUNICIPIO:</b>                           | SABINAS  |
| <b>LOCALIDAD:</b>                           | SABINAS  |
| <b>DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:</b> |          |
| POZOS FLORES MAGON 1 Y 2 POZO EL MEZQUITE   |          |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                   | CLORO LIBRE RESIDUAL EN P.P.M. |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | 9:45              | FCO. I. MADERO CON HIDALGO #125 COL. CENTRO | 0.5                            |
| 2              | 9:32              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA           | 1.0                            |
| 3              | 9:09              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS            | 1.0                            |
| 4              | 9:20              | RAUL LOPEZ SANCHEZ COL. COAHUILA            | 1.0                            |

**A T E N T A M E N T E**

COORDINACION DE CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA SIMAS SABINAS

 P.A.  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS

c.c.p. LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN. - GERENTE GENERAL  
c.c.p.- Coordinador de Área Técnica





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| FECHA:     | MARTES 01 DE AGOSTO 2023        |
| SEMANA NO. | 31                              |
| SEMANA     | DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                                 | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | 9:20              | RAUL LOPEZ SANCHEZ #788 COL. COAHUILA     | 27°51'27.95"N 101°08'23.35"O | 1.0               |                   |
| 3              | 9:09              | CALLE 1 S/N COL. LAZARO CARDENAS          | 27°50'54.03"N 101°07'43.04"O | 1.0               |                   |
| 2              | 9:32              | FCO. I. MADERO #1577 COL. SARABIA         | 27°50'27.38"N 101°06'49.88"O | 1.0               |                   |
| 1              | 9:45              | FCO. I. MADERO E HIDALGO #125 COL. CENTRO | 27°51'12.66"N 101°07'27.21"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

*[Signature]* p.A.

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS

CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |          |               |                                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA | FECHA:        | MARTES 01 DE AGOSTO 2023        |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS  | SEMANA NO.    | 31                              |
| LOCALIDAD:                           | CLOETE   | SEMANA        | DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: |          | SIMAS SABINAS |                                 |

|                |                   |                                      |                              |                   |                   |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                            | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
| 1              | 9:06              | CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2 40 | 27°55'23.61"N 101°10'32.33"O | •                 | ALFREDO TOVAR     |

OBSERVACIONES: NO hay agua

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

  
LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS Y AMBIENTE DE SABINAS, COAHUILA

## MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | SABINAS       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| FECHA:     | MARTES 01 DE AGOSTO 2023        |
| SEMANA NO. | 31                              |
| SEMANA     | DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO |

FIRMA DEL USUARIO

CL LIBRE p.p.m

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DOMICILIO

N° HORA

|   |       |                                              |                              |     |                 |
|---|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------|
| 1 | 10:00 | LOMA ALTA # 210                              | 27°53'20.38"N 101°08'34.97"O | 0.5 | ALFONSO SANCHEZ |
| 2 | 10:28 | CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA                 | 27°51'43.97"N 101°06'25.07"O | 0.5 | Itchelle        |
| 3 | 10:32 | NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ          | 27°51'20.74"N 101°06'35.64"O | 0.5 | Trinidad        |
| 4 | 10:49 | ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO | 27°51'02.65"N 101°05'15.94"O | 0.5 |                 |
| 5 | 10:59 | RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT               | 27°50'26.59"N 101°06'18.62"O | 0.5 |                 |
| 6 | 10:22 | GUERRERO # 917 COL. REYNERA                  | 27°51'46.12"N 101°07'13.90"O | 0.5 | Kumbayo         |

OBSERVACIONES: Joya no hay agua → tinaco agotado

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA



LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS

CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR





MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ESTADO:                              | COAHUILA      |
| MUNICIPIO:                           | SABINAS       |
| LOCALIDAD:                           | AGUJITA       |
| DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: | SIMAS SABINAS |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| FECHA:     | MARTES 01 DE AGOSTO 2023        |
| SEMANA NO. | 31                              |
| SEMANA     | DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO |

| NO. DE MUESTRA | HORA DEL MUESTREO | DOMICILIO                   | UBICACIÓN GEOGRAFICA         | CL LIBRE EN p.p.m | FIRMA DEL USUARIO |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 9:18              | BLVD. DAVILA MONCADA #580 A | 27°53'52.44"N 101°09'45.27"O | 0.5               |                   |

OBSERVACIONES:

---

---

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS  
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR